



Montageanleitung

- Fetten der beiden Gleitlager-Führungen (1).
- Drückerpaar (2) spielfrei zusammendrücken.
- Mit Innensechskant-Schlüssel (3) Gewindestift (4) einschrauben, bis 4-kt.-Dorn (5) erreicht ist.
- Weiter einschrauben, bis der auftretende Widerstand überwunden ist. Der zylindrische Ansatz des Gewindestiftes stantzt dabei ein Loch (6) durch den 4-kt.-Dorn.
- Anschliessend fest anziehen.

Fixing instructions

- Lubricate both friction bearings (1).
- Fix both lever-handles (2) together until there is no movement.
- Screw set screw (4) with an Allan key (3) until it makes contact with the spindle (5).
- Overcome resistance by screwing until a small shaft is punched (6) through the spindle (5).
- Drive in the screws.

Drücker - lever handles



Mode d'emploi	Istruzioni di montaggio
<ul style="list-style-type: none"> • Graisser le guide à glissement (1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingrassare le due guide con cuscinetti a strisciamento (1).
<ul style="list-style-type: none"> • Introduire la partie mâle dans le fouillot de la serrure, compléter avec la partie femelle (2). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fissare entrambe le maniglie (2) fino a quando non c'è più gioco.
<ul style="list-style-type: none"> • Mettre la clé à 6 pans (3) dans la vis hexagonale (4), tourner la vis jusqu'à l'arrêt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzando la brugola (3) avvitare il perno filettato (4) fino a quando non tocca il perno quadro (5).
<ul style="list-style-type: none"> • tourner et surpasser l'obstacle, découper et serrer la vis jusqu'à ce que la tige (5) est perforée (6). 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuare ad avvitare fino a vincere la resistenza e a perforare (6) l'asta del perno con la punta del perno.
<ul style="list-style-type: none"> • Resserer à bloc . 	<ul style="list-style-type: none"> • Infine stringere bene.

poignées - maniglie

